

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

28 серпня 2023 року

с. Самгородок
(назва населеного пункту)

Провідний фахівець відділу 33 ПНС у Хмельницькому районі - Медвідь Богдан Васильович

Головний спеціаліст відділу дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти - Хоменко Людмила Олексіївна

Заступник начальника відділу санепіднагляду та організації розслідування спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області - Голубовська Олена Анатоліївна

у присутності директора Самгородоцької спеціальної школи Паламарчука П.П. проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) №2, розташованого за адресою: вул. Миру 53, с. Самгородок, Хмельницький р-н, Вінницька обл., 22163.

державної, **комунальної**, приватної форми власності

(непотрібне підкреслити)

що належить Вінницькій обласній Раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Приміщення вбудоване в будівлю, розташоване в підвальному приміщенні спортивного комплексу закладу, планується для евакуації учнів 1-4 класів та їх педагогів, що становить менше 50 осіб

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована. Вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 88 кв.м, загальний об'єм 163 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний
(задовільний/незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один вхід, не захаращений, захищений від атмосферних опадів, як запасний вихід може використовуватись вікно, яке належним чином захищене та забезпечене огорожувальною конструкцією
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, також наявні ємності для питної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційних систем не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли відсутні
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) в наявності виносні баки (2 шт.)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

резервне електропостачання відсутнє, передбачено додаткове освітлення на акумуляторних батареях

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних, ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачені проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)





ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення пансіону Самгородоцької спеціальної школи за адресою: вул. Миру 5 с. Самгородок Хмельницького району Вінницької області, 22163, рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття

Рекомендацій:

перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Провідний фахівець відділу 33 ПНС у Хмельницькому районі - Медвідь Богдан Васильович
	Головний спеціаліст відділу дошкільної, шкільної позашкільної та інклюзивної освіти - Хоменко Людмила Олексіївна
	Заступник начальника відділу санепіднагляду організації розслідування спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства І Держпродспоживслужби у Вінницькій області Голубовська Олена Анатоліївна
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	<u>Павло Павлович ПАЛАМАРЧУК</u> (власне ім'я, прізвище)
_____ 20__ року	