

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

11 серпня 2025 року

с.Самгородок
(назва населеного пункту)

Директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації –
Каменщук Тетяна Дмитрівна

Провідний інспектор сектору №3 Хмельницького районного управління
цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Вінницькій
області, лейтенант служби ЦЗ - Буравська Марія Михайлівна

Старший інспектор з ювенальної превенції СВГ ВП №2 Хмельницького РВП
ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції - Чернихевич Олександр
Анатолійович

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи – Гураль Олена
Василівна

у присутності директора Самгородоцької спеціальної школи Паламарчука П.П.

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) №1, розташованого за адресою: вул.Миру 53, с.Самгородок, Хмельницький р-н, Вінницька обл., 22163.

державної, комунальної, приватної форми власності

(непотрібне підкреслити)

що належить Вінницькій обласній Раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної органу місцевого самоврядування, державної центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,
державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Приміщення вбудоване в будівлю, розташоване в підвальному приміщенні пансіону

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 214,2 кв.м, загальний об'єм 621 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний/незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе

(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів два входи, не захащені, захищені від
атмосферних опадів

(кількість, входи не захащено, захищено від атмосферних опадів навіями або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом, наявна штучна вентиляційна система

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектист, чистота)

5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом, наявні переносні рукомийники

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційних систем не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли наявний біо-туалет, стаціонарний відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистоти) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) в наявності виносні баки (2 шт) _____

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення освітлення передбачено проектом , резервне електропостачання наявне, передбачено додаткове освітлення на акумуляторних батареях та генератори.

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних, ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачені проектом, наявні первинні засоби пожежогасіння






наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно з нормами

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення пансіону Самгородоцької спеціальної школи за адресою: вул.Миру 53, с.Самгородок Хмельницького району Вінницької області, 22163, рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття
Рекомендацій:

перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Директор Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації – Каменшук Тетяна Дмитрівна
	Провідний інспектор сектору №3 Хмельницького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Вінницькій області, лейтенант служби ЦЗ - Буравська Марія Михайлівна
	Старший інспектор з ювенальної превенції СВГ ВП №2 Хмельницького РВП ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції - Чернихевич Олександр Анатолійович
	Заступник директора з адміністративно-господарської частини Гурадь Олеся Василівна
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	 <u>Павло Павлович ПАЛАМАРЧУК</u> (власне ім'я, прізвище)
11 серпня 2025 року	